


## ISO 9001:2000

rouge

LE



ANAC références : FJMD ---1 --48

Vos références :

Bateau: ---1

Organe: Inverseur tribord / INV TRI

ANAC

## Marque et type:

Organe: Z.F. ....

LA PEROUSE EXPERTISE / FR-ARGELES SUR MER

Date du diagnostic: 13 avril 2007

Date échantillon	04-AVR-07
Numéro échantillon	50139912
Prélèvement interm.	X
Durée fonct.	236 H
Bain d'huile	236 H

## Usure

Fer	ppm	41
Plomb	ppm	305
Cuivre	ppm	127
Etain	ppm	2
Chrome	ppm	< 1
Aluminium	ppm	3
Nickel	ppm	< 1

## Contamination

Si-Etrang.	ppm	14
Eau	%	OK

## Huile

Visc. 100°C	mm2/s	10.0
-------------	-------	------

## Commentaire

- On constate des concentrations élevées pour un état de rodage. Nous vous conseillons d'effectuer une vidange rapprochée afin d'éliminer la pollution résiduelle et un nouveau prélèvement afin de juger l'évolution de l'usure.
- Afin de pouvoir utiliser notre code couleur pour la viscosité, nous vous demandons de préciser le type d'huile complet (Marque, Type et grade ) à l'envoi du prochain échantillon.